

BEREKENING VAN DE HERSTELBAARHEIDSLINDE EN PRESENTATIE VAN DE PARAMETERS DIE ZIJN GEBRUIKT OM DEZE VAST TE STELLEN	Afwasmachine
---	--------------

Berekeningsdatum	08.04.2025
Naam of handelsmerk van fabrikant of importeur	ASKO Appliances AB
Adres van de fabrikant of importeur	Sockerbruksgatan 3C, SE-531 40 Lidköping, Sweden
Modelreferentie gegeven door de fabrikant of importeur	GVW100L

Criterium	Subcriterium	Subcriteriumscore van 1 tot 10	Coëfficiënt van het subcriterium	Criteriumscore van 20	Totale criteriascores van 100
CRITERIA 1: DOCUMENTATIE	1.1: Duur van terbeschikkingstelling van technische documentatie en gebruiks- en onderhoudsadvies	5,20	2	10,40	62,00
CRITERIA 2: DEMONTEERBAARHEID EN TOEGANG, GEREEDSCHAPPEN, BEVESTIGINGEN	2.1: Noodzakelijke gereedschappen (lijst 2)	8,00	1	16,50	
	2.2: Benodigd gereedschap voor het demonteren van reserveonderdelen - defecte/kapotte onderdelen (lijst 2)	7,00	0,5		
	2.3: Kenmerken van de bevestigingen voor montage van de onderdelen van lijst 1 (**) en 2	10,00	0,5		
CRITERIA 3: BESCHIKBAARHEID VAN DE RESERVE-ONDERDELEN	3.1: Duur van de beschikbaarheid van de onderdelen van lijst 2	5,70	1	12,60	
	3.2: Duur van de beschikbaarheid van de onderdelen van lijst 1	7,10	0,5		
	3.3: Levertijd van de onderdelen van lijst 2	6,70	0,3		
	3.4: Levertijd van de onderdelen van lijst 1	6,70	0,2		
CRITERIA 4: PRIJS VAN DE ONDERDELEN	4: Prijs van de onderdelen	7,50	2	15,00	
CRITERIA 5: SPECIFIEK CRITERIUM	5.1: Toegankelijkheid van de verbruiksmeter	0,00	1	7,50	
	5.2: Gratis hulp op afstand	10,00	0,5		
	5.3: Software-resetfaciliteit	5,00	0,5		
Globale herstelbaarheidsindex score/10					6,2

(*) Lijst 2: lijst van de 3 tot maximaal 5 reserveonderdelen (afhankelijk van de productcategorie) die het vaakst stuk gaan of defect raken.
 (**) Lijst 1: lijst van maximaal 10 andere reserveonderdelen (afhankelijk van de productcategorie) waarvan de goede staat noodzakelijk is voor de werking van het product.